


Утверждаю:  
Технический директор  
ООО «Евраз ЭнергоТранс»

  
Н.Н. Апрышко  
«20» 12  
2018г.

А К Т  
осмотра технического состояния здания ПС9

Комиссия под председательством:  
начальника ЦСиП РП  
в составе членов комиссии:  
начальник участка РБЦ  
начальника ПТБ  
электрика цеха по подстанциям и  
сетям ЦСиП РП

Долгих А.Е.

Грядунова В.А.  
Терентьева В.А.

Иванова О.И.

произвела 07.10.2018г. осмотр и оценила техническое состояние здания подстанции №9, введенной в эксплуатацию в 1934г инв.№ 514710.

Подстанция №9 представляет собой одноэтажное здание, площадь застройки – 203м<sup>2</sup>, кровля металлическая, фундамент - отдельно стоящие колонны, стены и перегородки кирпичные оштукатуренные. Подстанция расположена в зоне повышенной запыленности и ветровых нагрузок.

При осмотре установлено:

1. капитальный ремонт здания не производился;
2. имеются места повреждения кирпичной кладки местами на глубину 60мм.
3. окна здания находятся в ветхом состоянии, подоконные сливы отсутствуют, кирпичная кладка подвергается постоянному замачиванию.
4. кровля и козырьки находятся в ветхом состоянии, поверхность подвергается коррозии.
5. на кровле здания отсутствуют коньковые элементы, металлические листы уложены без проварки стыков, местами не закреплены.
6. отмостка по периметру здания отсутствует.
7. внутри помещений здания многочисленные следы протечек с кровли на плитах покрытия и стенах.

Заключение: По результатам проведенного обследования специализированной организацией ООО ПТП «Сибэнергочермет» 2014г и комиссионной проверки технического состояния здания, комиссия считает необходимым при проведении реконструкции подстанции предусмотреть устройство нового здания подстанции.

Начальник ЦСиП РП

Начальник участка РБЦ

Начальник ПТБ

Электрик цеха по подстанциям и  
сетям ЦСиП РП


А.Е. Долгих

В.А. Грядунов

В.А. Терентьев

О.И. Иванов