

Техническое сообщение.

ПС Ерунковская 110кВ

05.09.23 г ПС Ерунковская-8 110 кВ ЗРУ-6,3 6,6кВ произошло отключение фидеров №3-3, 3-5, 3-6, 3-9, 4-6 от земляной защиты.

Отключение произошло от 3.3.(земляной защиты):

- фидера №3-3 в 21:55 произошло отключение от земляной защиты;
- фидера №3-5 в 22:46 произошло отключение от полученного сигнала на вход МИСОМ-126 (ВСП-4) от блока БРЕСЛЕР №7092/0800270 установленного в ячейки №4-1;
- фидера №3-6 в 22:53 произошло отключение от полученного сигнала на вход МИСОМ-126 (ВСП-4) от блока БРЕСЛЕР №7092/0800270 установленного в ячейки №4-1;
- фидера №3-9 в 22:00 произошло отключение от земляной защиты;
- фидера №4-6 в 21:53 произошло отключение от полученного сигнала на вход МИСОМ-126 (ВСП-4) от блока БРЕСЛЕР №7092/0800270 установленного в ячейки №4-1;

Примечание: Время выше перечисленное в тексте взято с ячейки их МИСОМА.

Рекомендации: Произвести проверку защиты и корректировку уставок 3.3. на МИСОМ-126 на фидерах 3-3, 3-5, 3-6, 3-9, 4-6 .

Вывести из работы блок БРЕСЛЕР №7092/0800270 установленного в ячейке №4-1 или вывести сигнал отключения на ячейках, который воздействует БРЕСЛЕР №7092/0800270 из-за ложных срабатываний и отключения ячеек на которых не бело 3.3..

Блок БРЕСЛЕР №7092/0800270 установленный в ячейки №4-1 при нажатье кнопки на нем не проходит какая либо команда.

Провел:

инженер

(должность)

Татаринцев А.Ю.

(Ф.И.О.)

