

Техническому директору
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Апрышко Н.Н.

Копия:
Директору по обеспечению
Красноперовой Е.И.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

04.02.2022 № 5000/31

**«О внесении изменений в
инвестиционную программу 2023-2024гг для
приобретения мульчера в целях
технического обслуживания ВЛ 35-220кВ»**

Уважаемый Николай Николаевич!

С 01.09.2021 года к своим функциональным обязанностям приступил участок по обслуживанию и ремонту ВВЛ 35-220кВ. В процессе эксплуатации участка ВВЛ 35-220кВ выявлен недостаток связанный с отсутствием техники для утилизации порубочных остатков ДКР (кустарник), образовавшихся после вырубki ДКР под проводами ВЛ в населенных районах г. Новокузнецка, Таштагола, пгт Шерегеш. От службы Лесничества по Новокузнецкому и Таштагольскому районам, а также Администрации Таштагольского района в адрес нашего Общества неоднократно приходили письма о необходимости уборки порубочных остатков, вплоть до выдачи Предписания с потенциальными штрафами на Административное и Юридическое лицо.

В 2019г на заместителя начальника ЦСиП РП Иванова О.И. за наличие ДКР в пожароопасный период на ВЛ-110кВ Еланская-Хвостохранилище было наложено Административное правонарушение, в настоящее время от Администрации Таштагольского района и Лесничества выдано предписание в адрес ООО «ЕвразЭнергоТранс» о необходимости уборки порубочных остатков под проводами ВЛ-110 Кондомская-Шерегеш.

В Таштагольском районе в настоящее время отсутствует полигон для утилизации древесных отходов, перевозка ДКР на полигон ООО «Эколенд» экономически не выгоден, по причине транспортных расходов на перемещение и утилизацию.

Инвестиционная программа 2020-2024 гг была сформирована и утверждена в РЭК до 01.10.2019 г, в связи с чем приобретение мульчера в данной программе отсутствует.

Учитывая вышесказанное, а также возможность наложения на ООО «ЕвразЭнергоТранс» штрафных санкций со стороны надзорных органов и Администрации Таштагольского района, прошу включить приобретение мульчера для участка ВВЛ в инвестиционную программу 2023-2024гг.


Приложение № 1 Техническое задание на мульчер.

Начальник ЦСиП РП



Долгих А.Е.

Техническое задание на приобретение Мульчера для утилизации порубочных остатков ДКР для участка ВВЛ 35-220кВ ЦСиП РП**1) Прицепной измельчитель дискового типа с бензиновым двигателем на колесном ходу Российского производства со следующими характеристиками:**

- 
- 1.1. Подающий бункер : высота 635мм, ширина 635мм;
 - 1.2. Режущий диск: диаметр 750мм, ширина 24мм;
 - 1.3. Нож: с двухсторонней режущей кромкой, траектория движения ножа по рубительной камере полностью перекрывает загрузочное окно рубительной камеры. Ножи равноудалены от центра;
 - 1.4. Материал диска Сталь;
 - 1.5. Расположение подающего бункера: сзади по ходу движения машины, перпендикулярно колесной оси прицепа;
 - 1.6. Количество ножей, шт. : 4;
 - 1.7. Количество оборотов диска, об/мин : 1500
 - 1.8. Диск одинарный, отбалансированный. Шкивы монолитные, точеные из цельной заготовки;
 - 1.9. Контр нож, шт: 2;
 - 1.10. Расположение контр ножа заподлицо к корпусу рубительной камеры;
 - 1.11. Привод рабочего органа измельчителя: от автономного двигателя;
 - 1.12. Двигатель : бензиновый воздушного охлаждения, расположен под углом справа к оси прицепа, рядом с правым колесом. Кожухов и капотов нет;
 - 1.13. Мощность, л.с.: 35;
 - 1.14. Двигатель с горизонтальным расположением глушителя и выхлопной трубы;
 - 1.15. Счетчик моточасов: да;
 - 1.16. Воздушный фильтр: циклонного типа, выносной;
 - 1.17. Защита двигателя от перегрузок: двух ступенчатая от заклинивания и разрушения;
 - 1.18. Топливный бак, литров 25 съемный
 - 1.19. Заливная крышка и указатель уровня топлива: да;
 - 1.20. Лючок для прочистки: да;
 - 1.21. Разгрузочный раструб:
 - угол поворота град.: 360
 - регулируемый отражатель щепы;
 - 1.22. Шасси измельчителя:
 - размер шин : 205/70R15;
 - клиренс, мм: 250;
 - количество колес, шт: 2;
 - стояночный тормоз: ручной;
 - защитные крылья: да;
 - 1.23 Электрика: 7-ми штифтовый соединительный разъем;
 - 1.24 Габаритные размеры, мм:

длина 3220;
ширина 1670;
высота 2650;

- 1.25 Максимальный диаметр измельчаемой древесины, мм : 160;
- 1.26 Сцепное устройство: петля буксировочная в76 NATO/шар;
- 1.27 Гидравлическая подача : да;
- 1.28 Собственная маслостанция с гидронасосом: да;
- 1.29 Масса, кг: 900;
- 1.30 Наклейки безопасности: да;
- 1.31 Гарантия 1 год или 1500 моточасов;
- 1.32 Управление в одном месте (оператора);
- 1.33 Бак и отсек для инструментов в запираемом ящике;

Начальник ЦСиП РП



А.Е. Долгих

