

Утверждаю:
Начальник ЦСиП РП
ООО «Евраз ЭнергоТранс»
О.И. Иванов
« » 2024г.



А К Т № 2-1-1

оценки технического состояния пожарной сигнализации
подстанции 220/110/10кВ «КМК-1»

Комиссия под председательством:
начальника ЦСиП РП
в составе членов комиссии:
зам. начальника цеха
начальника участка по
обслуживанию ПС КМК-1

О.И. Иванов
М.Ф. Чучалина
С.Н. Орлов

произвела 25.01.2023 г. на ПС 220/110/10кВ КМК-1 осмотр и оценку технического состояния пожарной сигнализации в зданиях подстанции КМК-1 и установила следующее:

1. тип установленных датчиков не соответствует требованиям;
2. часть помещений не защищена пожарными датчиками;
3. шлейфы подключения датчиков имеют следы разрушения изоляции, трещины;
4. датчики температуры физически устарели, имеют следы разрушений;
5. центральный блок сигнализации не имеет резервного источника питания, не предусмотрено конструкцией;
6. центральный блок сигнализации не имеет функцию контроля исправности шлейфов и датчиков;
7. не работают оптические дымовые датчики дыма из-за неустранимого загрязнения.
8. отсутствует автоматическая выдача сигнала срабатывания пожарной сигнализации в пожарную часть;
9. отсутствует выдача сигнала о срабатывании пожарной сигнализации в ОИК диспетчер;
10. отсутствует автоматическое отключение вентиляционных установок при срабатывании пожарной сигнализации.

Необходимо:

Во исполнение федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2023г. и для предотвращения аварийных ситуаций выполнить:

1. Проект пожарной сигнализации помещений подстанции КМК-1, в соответствии с современными нормами проектирования.


2. Выполнить монтаж пожарной сигнализации и пожаротушения согласно выполненным проектам.

Зам. начальника ЦСиП РП

Начальник участка
по обслуживанию ПС КМК-1



М.Ф. Чучалин



С.Н. Орлов