

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник службы эксплуатации

  
Ю.В. Воронов

« 20 » 10 2015 г.

### А К Т

оценки технического состояния аккумуляторной батареи  
СК-5 п/ст ОП-4

1	Наименование оборудования.	аккумуляторная батарея СК-5
2	Год выпуска, год ввода в эксплуатацию.	1968 г.
3	Тип, технические характеристики, завод-изготовитель.	СК-5, свинцово-кислотные стационарные аккумуляторы открытого исполнения (срок службы 15-20 лет). Емкость батареи 288Ач. 108 банок, из них 4 банки концевые, напряжение на банке -2,2В,
4	Дата последнего капитального ремонта (год, месяц). Организация, выполнявшая капитальный ремонт.	2000г.ООО «Западная Сибирь»
5	Техническое состояние оборудования. Причины, по которым необходимо проведение замены.	Техническое состояние АКБ требует замены из-за наличия значительного слоя шлама на дне банок (грозит коротким замыканием пластин), разрушение и коробление пластин, разрушение ржавчиной металлических стеллажей под банками из-за действия паров кислоты, банки №69, №70 зашунтированы, № 81 подтекает Срок эксплуатации установленный заводом 15-20 лет превышен.

6	Нарушения в системе электроснабжения предприятия в случае аварийного выхода оборудования из строя.	Отсутствие возможности управления (включение, отключение) высоковольтными выключателями, невозможность работы РЗ и А, отсутствие световой и звуковой сигнализации, и индикации состояния положения (включено, отключено) выключателей ячеек.
7	Дополнительные сведения.	

Начальник ЦСиП РП



А.Е. Долгих

Начальник участка



В.А.Грядунов

Электрик участка



подстанций

О.И. Иванов

