

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор филиала
филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»



в г. Н.Тагил

С.В. Шпаков

«___» _____ 2023 г.

**Акт технического состояния
оборудования ТСН-1(2) ПС «Коксовая» ЦСиП НТМК**

г.Нижний Тагил

«___» _____ 2023г.

Комиссия в составе:

И.о. начальника ЦСиП НТМК Потапова Е.В

Заместителя начальника ЦСиП НТМК по ремонтам Сапунова Д.В.

Начальника производственного участка №3 ЦСиП НТМК Пелевина О.С.

провела обследование электрооборудования ТСН-1 и ТСН-2 ПС «Коксовая».

В ходе обследования было установлено следующее:

Трансформаторы ТСН-1 ТМЗ-630/6 введен в эксплуатацию в 2001 году и ТСН-2 ТМГ-400-10 введен в эксплуатацию в 1995 году, смонтированные в камерах ТСН-1(2), выработали свой эксплуатационный ресурс. Отсутствуют запасные части для ремонта данного электрооборудования. Наблюдаются значительные течи трансформаторного масла, которые невозможно устранить персоналом цеха при проведении текущих ремонтов. От вышеуказанных трансформаторов получает питание ЩСН.

В ходе реконструкций на ЩСН монтируется дополнительное электрооборудование, для которого необходима надежность электроснабжения.

На основании вышеизложенного, комиссией было принято решение о необходимости замены трансформаторов ТСН-1(2) в рамках повышения энергоэффективности.

И.о. начальника ЦСиП НТМК



Е.В. Потапов

Заместитель начальника ЦСиП НТМК по ремонтам



Д.В. Сапунов

Начальник производственного участка №3



О.С. Пелевин