

Техническому директору

Апрышко Н.Н.

Копия:

Директору по обеспечению

Красноперовой Е.И.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

25.01.2022г № 5000/17

«О необходимости внесения изменений
в инвестиционную программу 2023г

Уважаемый Николай Николаевич!

На подстанции 220/110/10кВ «КМК-1» в эксплуатации находится снегоуборщик Aiken MST 1101Q, зав.№ 2011090019, инв.№ 92764-УК. В эксплуатации снегоуборщик используется 10 лет. Максимальный срок полезного использования данного основного средства составляет 7 лет, максимальный срок эксплуатации не более 10 лет по паспорту.


В сентябре 2021г снегоуборщик Aiken MST 1101Q прошел техническое обслуживание в специализированном сервисном центре. По результатам заключения акта диагностики, выданного специализированным сервисным центром, данный снегоуборщик находится в неработоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежит.

С целью обеспечения своевременной очистки подходов к электрооборудованию и пожарных проездов к маслonaполненному электрооборудованию прошу включить приобретение нового снегоуборщика на участок КМК-1 в инвестиционную программу на 2023г согласно технического задания в Приложении.

Приложение:

- Акт диагностики сервисного центра ИП «Моисеев А.В.» от 14.10.2021г - 1 лист.
- Техническое задание на снегоуборщик - 1 лист.

Начальник ЦСиП РП



Долгих А.Е.

Акт диагностирования бензиновой техники (снегоуборщика).

Сервисным центром ИП Моисеев А.В. 30.09.2021г. был принят от представителя ООО ЕвразЭнергоТранс на диагностику снегоуборщик Aiken MST 1101Q. При передаче снегоуборщика, заказчик обозначил следующие отклонения в работе техники:

1. Повышенный расход масла;
2. Затруднён запуск двигателя;
3. Нестабильная работа двигателя на всех диапазонах;
4. Сильная вибрация двигателя;
5. Неисправный ключевой запуск;
6. Неисправный привод хода снегоуборщика;
7. Заклинивание троса сцепления;
8. Заклинивание приводного троса на отбрасывающее сопло;
9. Повышенный шум выхлопной системы.

При полной диагностики неисправностей снегоуборщика Aiken MST 1101Q был выявлен ряд неисправностей:

1. Повышенный расход масла, нестабильная работа двигателя, вибрация и затруднительный запуск вызван сильным износом блока цилиндров с образованием задиров металла, износ и разрушение шатунно-поршневой группы и выработкой коленчатого вала. Двигатель ремонту не подлежит.
2. Утечка бензина в топливной системе вызвана не герметичностью и повреждениями топливопровода и бензобака. Ремонту не подлежит.
3. Запуск снегоуборщика с ключа неисправен по причине выхода из строя и разрушения аккумуляторной батареи. Батарея ремонту не подлежит;
4. Неисправный ход снегоуборщика вызван разрушением приводной шестерни. Ремонту не подлежит.
5. Заклинивание тросов вызвано их обрывами. Ремонту не подлежат.
6. Повышенный шум выхлопной системы вызван прогоранием и разрушением глушителя. Ремонту не подлежит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вышеописанные неисправности не позволяют выполнить капитальный ремонт агрегатов, снегоуборщик находится в неработоспособном состоянии.

Сервисный центр ИП Моисеев А.В.

Мастер: Моисеев А.В.




Техническое задание на приобретение снегоборщика для участка
КМК-1 ЦСиП РП

1) Снегоборщик со следующими характеристиками:

- 1.1. Двухступенчатая система шнеков;
- 1.2. Управление с усилителем;
- 1.3. Блокировка дифференциала;
- 1.4. Колесный привод;
- 1.5. Электрический стартер;
- 1.6. Рабочая ширина 76 см;
- 1.7. Номинальная мощность двигателя 7,6 кВт;
- 1.8. Трансмиссия – фрикционный диск;
- 1.9. Усиленная система ременного привода;
- 1.10. Регулировка ручек по высоте;
- 1.11. Долговечный кожух шнека;
- 1.12. Прочный и долговечный шнек;
- 1.13. Крыльчатка из чугуна;
- 1.14. Шнек в виде ленты;
- 1.15. Закрытые шарикоподшипники шнека;
- 1.16. Кожух из легированной стали;
- 1.17. Рукоятки с подогревом;
- 1.18. Шины с глубоким протектором рисунка X-trac;
- 1.19. Высокоскоростная крыльчатка;
- 1.20. Раструб управляемый рычагом;
- 1.21. Диффлектор управляемый рычагом;
- 1.22. Рукоятки с фиксацией рычага;
- 1.23. Емкость топливного бака 5,5 л;
- 1.24. Рабочий объем двигателя 389 см³;
- 1.25. Количество передач: 6 вперед, 1 назад;
- 1.26. Габариты: габаритная длина 149 см, габаритная ширина 79 см, габаритная высота 116 см;
- 1.27. Масса 125,6 кг;
- 1.28. Светодиодные фары;
- 1.29. Уровень шума 85дБ(А).

Начальник ЦСиП РП



А.Е. Долгих

Техническому директору
Апрышко Н.Н.

Копия:
Директору по обеспечению
Красноперовой Е.И.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

25.01.2022г № 5000/18

«О необходимости внесения изменений
в инвестиционную программу 2023г

Уважаемый Николай Николаевич!

На подстанции 110/35/6кВ «Таштагольская» в эксплуатации находится снегоуборщик Husqvarna ST 230P, зав.№ 96191003905, инв.№ 92766-УК. В эксплуатации снегоуборщик используется 10 лет. Максимальный срок полезного использования данного основного средства составляет 5 лет, максимальный срок эксплуатации не более 10 лет по паспорту.

В июле 2021г снегоуборщик Husqvarna ST 230P прошел техническое обслуживание в специализированном сервисном центре. По результатам заключения акта диагностики, выданного специализированным сервисным центром, данный снегоуборщик находится в неработоспособном состоянии и капитальному ремонту не подлежит.

С целью обеспечения своевременной очистки подходов к электрооборудованию и пожарных проездов к маслonaполненному электрооборудованию прошу включить приобретение нового снегоуборщика на участок Таштагол в инвестиционную программу на 2023г согласно технического задания в Приложении.

Приложение:

- Акт диагностики сервисного центра ИП «Моисеев А.В.» от 21.07.2021г - 1 лист.
- Техническое задание на снегоуборщик – 1 лист.

Начальник ЦСиП РП



Долгих А.Е.

Акт диагностирования бензиновой техники (снегоуборщика).

Сервисным центром ИП Моисеев А.В. 13.07.2021г. был принят от представителя ООО ЕвразЭнергоТранс на диагностику снегоуборщик Husqvarna ST 230P. При передаче снегоуборщика, заказчик обозначил следующие отклонения в работе техники:

1. Повышенный расход масла;
2. Затруднён запуск двигателя;
3. Нестабильная работа двигателя на всех диапазонах;
4. Сильная вибрация двигателя;
5. Утечка бензина из топливной системы;
6. Неисправный привод хода снегоуборщика;
7. Заклинивание троса сцепления;
8. Заклинивание приводного троса на отбрасывающее сопло;
9. Повышенный шум выхлопной системы.

При полной диагностики неисправностей снегоуборщика Husqvarna ST 230P был выявлен ряд неисправностей:

1. Повышенный расход масла, нестабильная работа двигателя, вибрация и затруднительный запуск вызван сильным износом блока цилиндров с образованием задиров металла, износ и разрушение шатунно-поршневой группы и выработкой коленчатого вала. Двигатель ремонту не подлежит.
2. Утечка бензина в топливной системе вызвана не герметичностью и повреждениями топливопровода и бензобака. Ремонту не подлежит.
3. Неисправный ход снегоуборщика вызван разрушением приводной шестерни. Ремонту не подлежит.
4. Заклинивание тросов вызвано их обрывами. Ремонту не подлежат.
5. Повышенный шум выхлопной системы вызван прогоранием и разрушением глушителя. Ремонту не подлежит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вышеописанные неисправности не позволяют выполнить капитальный ремонт агрегатов, снегоуборщик находится в неработоспособном состоянии.

Сервисный центр ИП Моисеев А.В.

Мастер: Моисеев А.В.



21.07.2021г.

**Техническое задание на приобретение снегоборщика для участка
Таштагол ЦСиП РП**

1) Снегоборщик со следующими характеристиками:

- 1.1. Двухступенчатая система шнеков;
- 1.2. Управление с усилителем;
- 1.3. Блокировка дифференциала;
- 1.4. Колесный привод;
- 1.5. Электрический стартер;
- 1.6. Рабочая ширина 76 см;
- 1.7. Номинальная мощность двигателя 7,6 кВт;
- 1.8. Трансмиссия – фрикционный диск;
- 1.9. Усиленная система ременного привода;
- 1.10. Регулировка ручек по высоте;
- 1.11. Долговечный кожух шнека;
- 1.12. Прочный и долговечный шнек;
- 1.13. Крыльчатка из чугуна;
- 1.14. Шнек в виде ленты;
- 1.15. Закрытые шарикоподшипники шнека;
- 1.16. Кожух из легированной стали;
- 1.17. Рукоятки с подогревом;
- 1.18. Шины с глубоким протектором рисунка X-trac;
- 1.19. Высокоскоростная крыльчатка;
- 1.20. Раструб управляемый рычагом;
- 1.21. Диффлектор управляемый рычагом;
- 1.22. Рукоятки с фиксацией рычага;
- 1.23. Емкость топливного бака 5,5 л;
- 1.24. Рабочий объем двигателя 389 см³;
- 1.25. Количество передач: 6 вперед, 1 назад;
- 1.26. Габариты: габаритная длина 149 см, габаритная ширина 79 см, габаритная высота 116 см;
- 1.27. Масса 125,6 кг;
- 1.28. Светодиодные фары;
- 1.29. Уровень шума 85дБ(А).

Начальник ЦСиП РП



А.Е. Долгих

Конкурентная карта (мотивированное обоснование выбора поставщика по упрощенному способу закупки)

№ п/п	Критерии	Поставщик №1. ООО «ЭНЕРГОТРЕЙД» г. Пермь	Поставщик №2 ООО "Кули на дачу" г. Москва	Поставщик №3 Все инструменты.ру , г. Новокузнецк												
		Производитель продукции														
Общая часть технико-коммерческого предложения																
1	Стоимость продукции, указанная в технико-коммерческом предложении	Цены указаны без НДС, с доставкой упаковки и тарой, руб. 203 114,59														
2	Условия оплаты стоимости продукции (в том числе, указать с какого момента и согласно каким документам)	100% предоплата														
3	Базис поставки	Склад покупателя хлебозаводская 2Б														
4	Гарантия (срок и условия предоставления гарантии)	информация не представлена														
5	Срок действия ТКП, до	до 22.12.2021														
6	Срок поставки (указать с какого момента), дни	3 банковских дня														
7	Год выпуска	2 дня с момента оплаты														
8	Опыт поставок на предприятие, баллов. (от 1 до 5)															
Сводная конкурентная таблица																
	Заявленное наименование ТМЦ	кол-во всего	ед. изм	Цена руб/ед изм.	Наименование предлагаемой замены	Кол-во всего	Ед. Изм	Сумма согласно ТКП, в руб.	Согласование тех.специалиста	Рейтинг ТКП	Сумма согласно ТКП, в руб.	Кол-во всего	Наименование предлагаемой замены	Цена руб/ед изм.	Рейтинг ТКП	Согласование тех.специалиста
1	Снегоуборщик	1		203114,59	Снегоуборщик Husqvarna ST 330	1	шт	203114,59	+	3	188325	1	Снегоуборщик бензиновый STIGA ST 7276 PH	145825	2	1
9	Стоимость ТКП по первым местам, с учетом согласований тех.специалистов	0,00														
11	Стоимость всей заявки по первым местам, с учетом согласований специалистов															
Проект решения о выборе поставщика с обоснованием (заполняется исполнителем)																
15	Описание СЗБ к поставщику															
16	Примечание															
17	Перечень поставщиков из листа рассылки, не предоставивших предложения															

Согласовано:

Директор по обеспечению

Красноперова Е.И.

Все
инструменты

**Цены ниже,
доставка быстрее!**

Звонки принимаются пн.-вс.: 7:00-22:00

+7 (495) 730-35-00

для физических и юридических лиц

8 800 555-83-28 звонок по России бесплатный

Почта для заказов: zakaz@vseinstrumenti.ru www.vseinstrumenti.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2112-100113-39510 от 20.12.2021

ИНН/КПП: /

Адрес: /

№	Код	Наименование (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без скидки	Скидка, %	Цена со скидкой	Сумма
1	18074047	Husqvarna Снегоотбрасыватель ST 330 9705291-01	1	шт.	174990.00	0.00	174990	174,990.00

Итого: 174990.00

В том числе НДС: 29165.00

Всего к оплате: 174990.00

Всего наименований, на сумму 174990.00 руб.

Сто семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто рублей

Дьяченко Дмитрий Андреевич
должность

подпись

Дьяченко Дмитрий Андреевич
расшифровка подписи

Ваш персональный менеджер Дьяченко Дмитрий Андреевич

Контактная информация:

email: dmitriij.dyachenko@vseinstrumenti.ru

Коммерческое предложение носит информационный характер. Окончательная цена указывается при выставлении счета.

Внимание! Счет действителен до 22.12.2021.
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется
наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег
на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Образец заполнения платежного поручения

АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва		БИК	044525593	
Банк получателя		Сч. №	30101810200000000593	
ИНН 7751063840	КПП 775101001	Сч. №	40702810002010001429	
Общество с ограниченной ответственностью "Купи на Дачу"		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	3К2112КНУТ 0107760002	Рез. поле
Оплата по заказу клиента №УТ-10776				
Назначение платежа				

Счет на оплату № УТ-10776 от 22 декабря 2021 г.

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Купи на Дачу", ИНН 7751063840, КПП 775101001, 108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, владение 4, строение 1 этаж 4 Блок А, офис 402/4А

Покупатель: ООО "ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС", ИНН 4217084532, КПП 421701001, 654006, Кемеровская Область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая (центральный Р-Н), дом 4

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Количество	Цена	Ставка НДС	Сумма НДС	Сумма
1	2S276771175	Снегоуборщик Stiga ST 7276 PH	1 шт	225 990,00	20%	37 665,00	225 990,00

Итого: 225 990,00
В т.ч. НДС (20%): 37 665,00
Итого с НДС: 225 990,00

Всего наименований 1, на сумму 225 990,00 RUB

Двести двадцать пять тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек

Руководитель

Бухгалтер

Менеджер

Жариков П. С.

Жариков П. С.

Жариков П. С.

ООО "ЭНЕРГОТРЕЙД"
614010, Пермский край, г Пермь,
ул Клары Цеткин, стр. 10а, этаж 6,
помещ. 40,41

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		БИК	044525411
Банк получателя		Сч. №	30101810145250000411
ИНН 5904397542	КПП 590401001	Сч. №	40702810418420001879
ООО «ЭНЕРГОТРЕЙД»			
Получатель			

Счет на оплату № 490/КД от 21 декабря 2021 г.

Покупатель: ООО "ЕвразЭнергоТранс", ИНН 4217084532, КПП 421701001, Кемеровская обл, Кемерово,
Рудокопровая, дом № 4

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Низьвата Снегоуборщик бензиновый ST 330 Артикул: ST 330	1	шт	203 114,59	203 114,59

Итого: 203 114,59
Сумма НДС: 40 622,92
Всего к оплате: 243 737,51

Всего наименований 1, на сумму 243 737,51 руб.

Двести сорок три тысячи семьсот тридцать семь рублей 51 копейка

Счет действителен в течение 3 банковских дней

Условия поставки:

1. Срок отгрузки: 2 дня
2. Условия оплаты: 100% предоплата
3. Цены указаны с НДС с учетом транспортных расходов до г. Новокузнецк

Руководитель

Должность

Главный (старший) бухгалтер

Руководитель отдела продаж



Королев Д. Ю.

расшифровка подписи

Королев Д. Ю.

расшифровка подписи

расшифровка подписи