



Утверждаю:

Технический директор

ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Н.Н. Апрышко

02 2024г.

АКТ № 29 от 29.01.24

оценки технического состояния
системы пожарной сигнализации

помещений зданий мастерских, КТП-107а и АБК ЦСП СП

Комиссия в составе:

Шишов А.В.	- начальника ЦСП СП	председатель комиссии,
Дубровин М.А.	- зам. начальника цеха	член комиссии,
Галич А.В.	- начальник участка	член комиссии,
Ханин И.М.	- электрик участка	член комиссии

Произвела осмотр и оценку работоспособности системы пожаротушения и пожарной сигнализации зданий мастерских и АБК ЦСП СП инв.№ 191224 и установила следующее:

1. В помещениях здания мастерских и КТП-107а (дата ввода в эксплуатацию 1985г.), смонтирована пожарная сигнализация, реализованная на приборе ППС-1.
2. Прибор ППС-1 морально и физически устарел, данный момент в нерабочем состоянии, отремонтировать нет возможности из за отсутствия элементной базы.
3. В здании АБК пожарная сигнализация не проектировалась, не монтировалась.

Необходимо:

Во исполнение федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2023г. и для предотвращения аварийных ситуаций выполнить:

1. Проект пожарной сигнализации помещений здания мастерских, КТП-107а в соответствии с современными нормами проектирования.
2. Проект пожарной сигнализации помещений здания АБК, в соответствии с современными нормами проектирования.
3. Выполнить монтаж пожарной сигнализации согласно выполненным проектам.

Начальник ЦСП СП

Заместитель начальника ЦСП СП

Начальник участка

Электрик участка

А.В. Шишов

М.А. Дубровин

А.В. Галич

И.М. Ханин