

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
филиала ООО «ЕвразЭнергоТранс»

в г. Н.Тагил

С.В. Шпаков

2024 г.

Акт
технического состояния оборудования ОРУ110кВ
ПС Прокатная ЦСиП НТМК

г.Нижний Тагил

« 14 » 02 2024г.
в г. Н.Тагил

Комиссия в составе:

Начальника ЦСиП НТМК Потапова Е.В.

Заместителя начальника ЦСиП НТМК по ремонтам Сапунова Д.В.

И.о. начальника производственного участка №3 ЦСиП НТМК Шульгина Д.В.

провела проверку технического состояния оборудования ячеек 1-9 ОРУ 110кВ ПС Прокатная.

В ходе проверки установлено следующее:

Выключатели 110кВ типа Урал-110 выработали свой коммутационный ресурс. Отсутствуют запасные части для ремонта данного электрооборудования. Баки масляных выключателей имеют следы течи масла из фланцев цилиндров фаз и маслоуказательных стекол. Изношены КСА привода, что затрудняет выполнение работ по регулировке выключателей. В фундаменте выключателей наблюдаются трещины бетонного узла, коррозионное разрушение и деформация армирования. Встроенные трансформаторы тока 110 кВ морально и физически устарели, наблюдаются следы течи масла. Опорная изоляция 110кВ имеет сколы и трещины.

По результатам проведенной проверки комиссия пришла к выводу:

Требуется замена силового электрооборудования ячеек ОРУ 110кВ 1-9 ПС Прокатная.

Начальник ЦСиП НТМК

Е.В. Потапов

Заместитель начальника ЦСиП НТМК по ремонтам

Д.В. Сапунов

И.о. начальника производственного участка №3

Д.В. Шульгин