

**АКТ**  
**проверки работоспособности**  
**автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и**  
**управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).**

«\_15\_»\_12\_2023г.

г. Новокузнецк

Объект:

Здание ПС «Обогащительная» ЦСиП РП, г. Новокузнецк, ш. Кондомское, д. 53

(наименование, адрес)

Комиссия в составе:

Представителя заказчика: Начальник ЦСиП РП ООО «ЕвразЭнергоТранс» О.И.Иванов  
(должность, Ф.И.О.)

Представителя обслуживающей организации: ООО «Ремспецстрой» В.В.Тюрин  
(должность, Ф.И.О.)

Произвела осмотр установки: АУПС И н СОУЭ

(отсутствующее зачеркнуть)

Смонтированных: нет данных

По проекту: нет данных

Пуско-наладочные работы провела: нет данных

Осмотром установлено, что установка смонтирована не в соответствии с действующими правилами и техническими условиями..

**Испытания проводились:**

Электропроводки: путем внешнего осмотра и проверки приемо-сдаточной документации по ПУЭ

АУПС: путем внешнего осмотра, ручного нажатия

(указывается способ проверки ИП в соответствии с типом: задымление, открытое пламя, тепловое воздействие, ручное нажатие)

СОУЭ: путем внешнего осмотра, визуального и акустического контроля срабатывания.

**В результате испытаний установлено:**

Монтаж электропроводки выполнен не в соответствии с нормативной документацией  
(в соответствии, не в соответствии)

АУПС выполнила функции  
(выполнила, не выполнила)

СОУЭ выполнила функции  
(выполнила, не выполнила)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** АУПС выполнила функции  
(выполнила, не выполнила)

**Примечания:**

Прокладка шлейфов пожарной сигнализации выполнена с нарушениями СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»- обязательно применение огнестойкой кабельной линии.

Отсутствует исполнительная документация

Отсутствует проектная документация.

Отсутствует Акт ввода в эксплуатацию.

В подсобном помещении (ШС7) отсутствуют кабельная трасса АПС и извещатели пожарные в количестве 2шт

Представители:

Начальник ЦСиП РП  
ООО «ЕвразЭнергоТранс»

Техник ООО «Ремспецстрой»



О.И.Иванов

В.В.Тюрин