

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА№1000/06-23«О необходимости замены
Автомобилей ГАЗ Соболь»

Уважаемый Николай Николаевич!

Доводим до Вашего сведения, что пять автомобилей ГАЗ Соболь гос.номера К 262 ОС 82, Т 136 ЕХ 142, Р 024 КВ 142, Т399 ЕХ 142 и Х 699 ЕМ 142 находится в аварийном техническом состоянии. Данное заключение получено от специализированной организации, осуществляющей ремонт и техническое обслуживание легковых автомобилей (Приложение №1).

Согласно данных журнала учета прохождения технических осмотров и ремонтов, данные автомобили в среднем проходят внеплановый ремонт 4-5 раз в год каждый, с разной длительностью времени ремонта (от пару дней, до трех недель). Только за 2022 год на ремонты данных автомобилей было потрачено порядка 693 тысяч. руб.

Учитывая наличие удаленных объектов электросетевого комплекса, принадлежащих ООО «ЕвразЭнергоТранс», данные автомобили используются на междугородние выезды, а также удаленные объекты, куда приходится добираться по бездорожью, что в большей степени влияет на техническое состояние и износ транспортного средства. Данные автомобили уже неоднократно подвергались капитальным ремонтам ходовой части автомобиля, двигателя внутреннего сгорания, коробки переключения передач и т.д. Так же данные автомобили ремонтировались своими силами с покупкой автозапчастей в среднем на сумму 280 тыс. руб. в год. За последние 3 года два автомобиля из перечисленных выше, приходилось доставлять на эвакуаторе на СТО ввиду серьезности поломок и невозможностью самостоятельно продолжить движение, один из которых развозил дежурный персонал в ночную смену.

Несмотря на то, что все автомобили разного года выпуска, техническое состояние каждого автомобиля учитывалось исходя из множества факторов: пробег, серьезность поломок, особенности эксплуатации, междугородние поездки и т.д.

В связи с вышесказанным и на основании служебных записок от структурных подразделений, пользующихся данными автомобилями, учитывая аварийное техническое состояние автомобиля и важность функций, для которых он используется, рекомендуется в срочном порядке приобрести новые автомобили взамен существующих, находящихся в аварийном состоянии.

Директор по обеспечению



Е.И. Красноперова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
 Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д. 5А, корп. 8
 Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделении № 8615 ПАО
 Сбербанк г. Кемерово
 БИК 043207612
 к/с 301 018 102 000 000 006 12
 ИНН 4253000320
 КПП 425301001
 ОГРН 1114253001334

Акт осмотра автомобиля
 ГАЗ 27527 от 31.01.2023г.

Произведена осмотр транспортного средства:


Марка, модель ТС ГАЗ 27527
 Год изготовления ТС 2015
 Регистрационный знак Х 699 ЕМ 142
 Идентификационный номер Х96275270Г0789057
 и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 110 582 км.
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, ражавщина, гниль, сколы лакокрасочного покрытия, разрывы и трещины пластика моторного отсека);
3. Двигатель (повышенный расход масла, повышенная дымность, не развивает обороты, заниженная компрессия в 3 и 4 цилиндрах);
4. Задний мост (характерный вой подшипников редуктора);
5. Передний мост (стук при повороте рулевого колеса в правую сторону, рессоры деформированы);
6. Коробка передач, раздаточная коробка и сцепление (сцепление периодически буксует, течь КПП, требуется замена комплекта сцепления, вой РКПП, затрудненное включение 5 и задней передач);
7. Рулевое управление (стук рулевого редуктора, подрулевого карданного вала, пренебрежен люфт рулевых наконечников);
8. Рама (без замечаний);
9. Наличие и состояние системы топливоподачи (требуется замена топливной рамы, форсунок и планов топливоподачи);
10. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза, замена патрубков системы охлаждения);
11. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается);
12. Тормозная система (при торможении удары и педаль тормоза);
13. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное,
эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностям описанных в акте
осмотра.

Процент износа автомобиля 70 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»

 Грещёткин Д.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д. 6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделении № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 4253000320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

Акт осмотра автомобиля
ГАЗ 27527 от 30.01.2023г.

Произвела осмотр транспортного средства:

Марка, модель ТС ГАЗ 27527

Год изготовления ТС 2018

Регистрационный знак Р 024 КВ 142

Идентификационный номер Х96275270J0854732

и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 139 021 км.
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, ржавчина, гниль, сколы лакокрасочного покрытия, разрывы и трещины лака моторного отсека);
3. Двигатель (повышенный расход масла, повышенная дымность, не развивает обороты);
4. Задний мост (характерный вой подшипников редуктора);
5. Передний мост (хруст при повороте рулевого колеса, течь масла);
6. Коробка передач, раздаточная коробка и сцепление (сцепление периодически буксует, течь КПП, требуется замена комплекта сцепления, вой РКПП, затрудненное включение 2 и 5 передач);
7. Рулевое управление (стук рулевого редуктора, подрулевого карданного вала, превышен люфт рулевых наконечников);
8. Рама (имеется коррозия);
9. Наличие и состояние системы топливоподдачи (требуется замена топливного насоса, топливной рампы и форсунок);
10. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза, люфт водяного насоса);
11. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается, не держит плотность);
12. Тормозная система (при торможении появляются удары в педаль тормоза);
13. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное,
эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностей описанных в акте
осмотра.

Процент износа автомобиля 80 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»



Трещёткин Л.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д. 6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделение № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 4253000320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

Акт осмотра автомобиля
ГАЗ 27527 от 31.01.2023г.

Произведен осмотр транспортного средства:

Марка, модель, ТС ГАЗ 27527

Год изготовления ТС 2017

Регистрационный знак Т 399 ЕХ 142

Идентификационный номер X96275270n0834322


и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 83 301 км.
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, ржавчина, сколы лакокрасочного покрытия);
3. Двигатель (повышенный расход масла, не развивает обороты, заниженная компрессия в 1 цилиндра);
4. Задний мост (характерный вой подшипников редуктора);
5. Передний мост (стук при повороте рулевого колеса в правую и левую сторону);
6. Коробка передач, раздаточная коробка и сцепление (сцепление периодически буксует, течь КПП, требуется замена комплекта сцепления, стук при включении РКПП, затрудненное включение задней передачи);
7. Рулевое управление (стук рулевого редуктора, подрулевого карданного вала, превышен люфт рулевых наконечников);
8. Рама (без замечаний);
9. Наличие и состояние системы топливоподачи (требуется замена топливной рамы, форсунок и планов топливоподачи);
10. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза, замена патрубков системы охлаждения);
11. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается);
12. Тормозная система (при торможении автомобиль уходит);
13. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное,
эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностей описанных в акте
осмотра.

Процент износа автомобиля 70 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»

 Трещеткина Л.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д. 6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделении № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 4253000320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

Акт осмотра автомобиля
ГАЗ 27527 от 26.01.2023г.

Произвела осмотр транспортного средства:

Марка, модель ТС ГАЗ 27527

Год изготовления ТС 2017

Регистрационный знак Т 136 ЕХ 142

Идентификационный номер Х96275270110834025


и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра **62 914 км.**
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (присутствует ржавчина, гниль, сколы лакокрасочного покрытия, трещины шпакля моторного отсека);
3. Двигатель (повышенная дымность, не развивает обороты);
4. Задний мост (характерный вой сателлитов редуктора и подшипников);
5. Передний мост (стук при повороте рулевого колеса);
6. Коробка передач, раздаточная коробка и сцепление (сцепление периодически ведёт, течёт РКПП, требуется замена комплекта сцепления, вой РКПП, затруднённое включение 4 передачи);
7. Рулевое управление (стук рулевого редуктора, подрулевого карданного вала, шпофг рулевых наконечников);
8. Рама (имеется коррозия);
9. Наличие и состояние системы топливоподачи (требуется замена топливного модуля, топливной рамы);
10. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза из системы охлаждения);
11. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается);
12. Тормозная система (при торможении появляется вибрация с отдачей в педаль тормоза);
13. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное, эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностям описанных в акте осмотра.

Процент износа автомобиля 80 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»



Гречёткин Д. М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д. 6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделение № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 4253000320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

Акт осмотра автомобиля
ГАЗ 27527 от 30.01.2023г.

Произвела осмотр транспортного средства:

Марка, модель ТС ГАЗ 27527

Год изготовления ТС 2016

Регистрационный знак К 262 ОС 82

Идентификационный номер X96275270G0810148

и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 61 390 км.
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, ржавчина, гниль, сколы лакокрасочного покрытия, разрывы и трещины цинка моторного отсека);
3. Двигатель (повышенный расход масла, повышенная дымность, не развивает обороты)
4. Задний мост (характерный вой подшипников редуктора);
5. Передний мост (хруст при повороте рулевого колеса, течь масла);
6. Коробка передач, раздаточная коробка и сцепление (сцепление периодически буксует, течь РКПП, требуется замена комплекта сцепления, вой РКПП, затрудненное включение 1 передачи);
7. Рулевое управление (стук рулевого редуктора, подруленного карданного вала, превышен люфт рулевых наконечников);
8. Рама (имеется коррозия);
9. Наличие и состояние системы топливоподачи (требуется замена топливного насоса, топливной рамы и форсунок);
10. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза, люфт водяного насоса);
11. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается);
12. Тормозная система (при торможении появляются удары в педаль тормоза);
13. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное,
эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностям описанных в акте
осмотра.

Процент износа автомобиля 70 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»



Трещёткин Л.М.