

Дирекция по обеспечению

Техническому директору
ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Н.Н. Апрышко

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

25 января 2024г. № 1000/06-25

«О включении в инвестиционную программу легковых автомобилей для Управления в КО».

Уважаемый Николай Николаевич!

В Управлении КО в эксплуатации находятся пять автомобилей, четыре из них подлежат замене согласно срока нормативной эксплуатации с 2025 по 2029г.г:

1. Тойота Королла гос. №А 521 ЕУ 142, год вып. 2017 г., на текущий момент пробег составляет 191 290 км;
2. Тойота Королла гос. №С 939 КА 142, год вып. 2018 г., на текущий момент пробег составляет 173 175 км;
3. Тойота Королла гос. №М 581 НА 142, год вып. 2021 г., на текущий момент пробег составляет 111 600 км;
4. Хендай Крета гос. №У 788 НО 142, год вып. 2022 г., на текущий момент пробег составляет 21 801 км.

Данные автомобили выполняют обеспечение бесперебойной и производственной, деятельности транспортной службы по доставке Руководства Общества, персонала отделов Общества, а так же по необходимости для предотвращения аварийных и текущих работ выделяется для персонала цехов: ЦУС, ЦСиП РП, ЦСиП СП, ЦОПСАД на объекты энергосетевых комплексов расположенных в г. Новокузнецке, и в Таштагольском районе.

Согласно ст. 38 п.1 ФЗ №35 Об электроэнергетике:

Субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.

Для реализации требования указанной статьи закона, в целях оперативного устранения аварийных ситуаций, минимизации рисков полного прекращения электроснабжения потребителей и повышения надежности электроснабжения потребителей промышленного и социального характера в зоне ответственности ООО «ЕвразЭнергоТранс».

Из-за большого объема работ легковых автомобилей, и учитывая пробеги выше установленного норматива и техническое состояние (приложение №1), прошу включить приобретение новых легковых автомобилей для Управления закрепленные за Транспортной службой в инвестиционную программу с 2025 по 2029г.г.

Директор по обеспечению

Е.И. Красноперова

Составитель:
Зуев А.В. т.79-18-27;
сот. т. 8-906-986-96-98

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д. 6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделение № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 4253000320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

Акт осмотра автомобиля
Тойота Королла от 31.01.2024г.

Произвела осмотр транспортного средства:

Марка, модель ТС Тойота Королла
Год изготовления ТС 2018
Регистрационный знак С 939 КА 142
Идентификационный номер NM1B30JE10R237850
и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 172 120 км;
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, коррозия, повреждение переднего бампера, сколы лакокрасочного покрытия, повреждение порогов);
3. Двигатель (повышенный расход масла);
4. Задняя балка (стук: задних стоек, уголков стабилизатора, стоек стабилизатора);
5. Передняя подвеска (стук: стоек, опорных подшипников, шаровых опор, сайлентблоков рычагов, стоек стабилизатора);
6. Коробка передач и сцепление (вылетает 4 передача, во время движения вылет сцепной коробки на 2 передачи);
7. Рулевое управление (стук: рулевой рейки, подрулевого карданного вала, пружин, люфт рулевого механизма);
8. Наличие и состояние системы топливонасоса (требуется замена топливного фильтра);
9. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза с системы отопления);
10. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается);
11. Тормозная система (при торможении уводит автомобиль в левую сторону, стук тормозных суппортов передних);
12. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное,
эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностям описанных в акте
осмотра.

Процент износа автомобиля 70 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»



Трещеткин Л.М.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д. 6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделении № 8615 ПАО
Сбербанк, Кемерово
БИК 043707612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 425300320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

**Акт осмотра автомобиля
Тойота Королла от 31.01.2024г.**

Произвела осмотр транспортного средства:

Марка, модель ТС Тойота Королла
Год изготовления ТС 2017
Регистрационный знак А 521 ЕУ 142
Идентификационный номер NM1B30JE10R201348
и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 189 756 км;
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, коррозия, повреждение переднего бампера, сколы лакокрасочного покрытия, повреждение порогов);
3. Двигатель (повышенный расход масла);
4. Задняя балка (стук; задних стоек, втулок стабилизатора, стоек стабилизатора);
5. Передняя подвеска (стук, стоек, опорных подшипников, шаровых опор, сайлентблоков рычагов, стоек стабилизатора);
6. Коробка передач и сцепление (вылетает 3 передача, во время движения выжатой коробки на 5 передачи);
7. Рулевое управление (стук; рулевой рейки, подрулевого карданного вала, пренебрежен люфт рулевого механизма);
8. Наличие и состояние системы топливоподачи (требуется замена топливного фильтра);
9. Наличие и состояние системы охлаждения (нет антифриза с системы охлаждения);
10. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается);
11. Тормозная система (при торможении уходит автомобиль в левую сторону, стук тормозных суппортов передних);
12. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное, эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностям описанных в акте осмотра.

Процент износа автомобиля 70 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»

Грищенко Л.М.