

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д.6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделении № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 4253000320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

**Акт осмотра автомобиля
ГАЗ 27527 от 31.01.2024г.**

Произвела осмотр транспортного средства:

Марка, модель ТС ГАЗ 22177

Год изготовления ТС 2019

Регистрационный знак У 948 ЕН 142

Идентификационный номер X96221770K0875416

и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 121 580 км.
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, ржавчина, гниль, сколы лакокрасочного покрытия, разрывы и трещины щитка моторного отсека);
3. Двигатель (повышенный расход масла, повышенная дымность, не развивает обороты);
4. Задний мост (характерный вой подшипников редуктора);
5. Передний мост (хруст при повороте рулевого колеса, течь масла);
6. Коробка передач, раздаточная коробка и сцепление (сцепление периодически буксует, течь КПП, требуется замена комплекта сцепления, вой РКПП, затруднённое включение 2 и 5 передач);
7. Рулевое управление (стук: рулевого редуктора, подрулевого карданного вала, превышен люфт рулевых наконечников);
8. Рама (имеется коррозия);
9. Наличие и состояние системы топливоподачи (требуется замена топливного насоса, топливной рампы и форсунок);
10. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза, люфт водяного насоса);
11. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается, не держит плотность);
12. Тормозная система (при торможении появляются удары в педаль тормоза);
13. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное, эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностям описанных в акте осмотра.

Процент износа автомобиля 80 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»



Трещёткин Л.М.