

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «КузнецкСпецТранс»
Адрес: 654018, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кондомское ш., д.6А, корп. 8
Банковские реквизиты: р/с 407 028 104 260 000 020 50 в Кемеровское Отделении № 8615 ПАО
Сбербанк г. Кемерово
БИК 043207612
к/с 301 018 102 000 000 006 12
ИНН 4253000320
КПП 425301001
ОГРН 1114253001334

**Акт осмотра автомобиля
ГАЗ 27527 от 31.01.2024г.**

Произвела осмотр транспортного средства:

Марка, модель ТС ГАЗ 27527

Год изготовления ТС 2018

Регистрационный знак Р 102 КВ 142

Идентификационный номер X96275270J0854649

и установила следующее:

1. Пробег (км) по данным одометра 147 791 км.
2. Кузов и внешнее состояние автомобиля (имеются вмятины, ржавчина, сколы лакокрасочного покрытия);
3. Двигатель (повышенный расход масла, не развивает обороты, заниженная компрессия в 1 цилиндра);
4. Задний мост (характерный вой подшипников редуктора);
5. Передний мост (стук при повороте рулевого колеса в правую и левую сторону);
6. Коробка передач, раздаточная коробка и сцепление (сцепление периодически буксует, течь КПП, требуется замена комплекта сцепления, стук при включении РКПП, затруднённое включение задней передачи);
7. Рулевое управление (стук: рулевого редуктора, подрулевого карданного вала, превышен люфт рулевых наконечников);
8. Рама (без замечаний);
9. Наличие и состояние системы топливоподачи (требуется замена топливной рампы, форсунок и плангов топливоподачи);
10. Наличие и состояние системы охлаждения (течь антифриза, замена патрубков системы охлаждения);
11. Аккумуляторная батарея (периодически разряжается);
12. Тормозная система (при торможении автомобиль уводит);
13. Комплектность инструмента (соответствует технической документации).

Заключение о техническом состоянии автомобиля: состояние удовлетворительное, эксплуатацию автомобиля рекомендуем запретить согласно неисправностей описанных в акте осмотра.

Процент износа автомобиля 70 %

Директор ООО «КузнецкСпецТранс»



Трещёткин Л.М.